

ІМОВІРНІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ

©Бойко Т.Г., Бубела Т.З., Походило Є.В., 2006
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено питання вірогідності визначення якісного рівня продукції, що базується на основі оцінки ризиків, які виникають в результаті неадекватного відображення якісного рівня виробу його параметрами та похибок вимірювання значень цих параметрів

Технічний стан виробу визначається сукупністю необхідних експлуатаційних характеристик, які кількісно виражені його параметрами. При цьому параметрична структура виробу визначається конструктивними рішеннями, властивостями і складом елементів. Ті, серед всієї сукупності параметрів, що використовуються під час оцінювання якісного рівня (ЯР), будемо трактувати як показники якості виробу. Якщо в результаті контролю показників якості виробу встановлена їх ьідповідність нормованим вимогам певного ЯР, то такий виріб визнається відповідним цьому ЯР.

Порівнюючи однотипні вироби, віднесені до того самого ЯР, можна припустити, що значення їх характеристик за окремим показником повинні мати незначний розкид. Тобто, міжгрупова дисперсія [1] має бути неістотною. Однак, будь-який процес серійного виробництва супроводжується неточностями виготовлення і практично є неможливим отримати те саме значення параметра навіть у двох виробах. Технологічний процес виготовлення виробу супроводжується незалежними або пов'язаними, випадковими чи детермінованими впливними факторами, що є визначальними для отримання того чи іншого значення параметра. Дія цих факторів веде до певного розподілу виробничих похибок (відхилень фактичних значень параметрів від нормальних).

Відхилення значень окремого параметра можна трактувати як систематичні та випадкові відхилення. Перші можуть бути спричинені його конструктивними недоліками, систематичними похибками виготовлення чи зовнішніми впливними факторами. Їх можна виявляти і відповідно враховувати чи усувати. Випадкові складові, на відміну від систематичних, не можна ліквідувати конструктивно або через втручання у виробничий процес.

Незважаючи на вплив відхилень значень окремих параметрів, налагоджений серійний виробничий процес повинен забезпечувати випуск

виробів, що відповідають певному ЯР, причому з відомою імовірністю. Тобто, повинна бути відома вірогідність належності виробів до цього рівня. Контроль за ходом виробничого процесу повинен забезпечувати його регулювання для досягнення визначеного ЯР.

Будемо вважати, що якщо причини невипадкового характеру кількісно досліджені і визначена імовірність випадкових змін, то такий процес виготовлення виробів є контролюваним і відповідно можна встановити вірогідність, з якою вироби, як результат цього процесу, будуть належати до певного ЯР.

Для визначення імовірнісних характеристик параметрів виробів в процесі їх виготовлення необхідно здійснювати статистичний аналіз розкиду їх значень. Сукупність випадкових значень параметрів, що визначають виріб як об'єкт контролю якості, повинна містити, по можливості, лише незалежні контролювані параметри. Показники якості виробу, в свою чергу, повинні виражатися безпосередньо або функціонально через параметри виробу. Відповідно, кількісне оцінювання параметрів виробу виконується на основі імовірнісно-статистичного аналізу результатів їх контролю. Okрім цього визначається імовірність належності цього виробу до певно ЯР і до характеристик певного закону розподілу імовірностей контролюваних параметрів. Параметрична структура виробу буде визначена, якщо через параметри можна керувати рівнем якості виробу з урахуванням характеристик їх розподілу.

Імовірність правильного визначення ЯР виробу, в свою чергу, дає можливість оцінити ступінь об'ективності відображення результатів контролю, або іншими словами, оцінити вірогідність визначення ЯР.

Вірогідність віднесення виробу до певного ЯР визначається правильністю опису стану виробу контролюваними параметрами – назовемо це подією M і правильністю кількісного визначення ЯР виробу

за контролльованими параметрами – подія I . Події M та I є незалежними. Тому вірогідність процесу оцінювання ЯР визначається імовірністю сукупності подій M та I , а саме

$$V = P(M \cdot I) = P(M) \cdot P(I), \quad (1)$$

де $P(M)$ – імовірність правильного відображення ЯР виробу контролльованими параметрами, яку за аналогією з процесом контролю [2] можна назвати методичною складовою вірогідності (MCB) - V_M ; а $P(I)$ – імовірність правильного оцінювання ЯР виробу за результатами контролю параметрів – відповідно інструментальна складова вірогідності (ICB) - V_I .

MCB та ICB оцінювання ЯР можна виразити через відповідні ризики, застосувавши аналогію з процесом контролю. Так як вірогідність контролю базується на оцінці ризиків виробника та замовника [3], то можна ввести поняття кваліметричного ризику, який буде стосуватися суб'єктів, що є відповідно виконавцем і споживачем процесу оцінювання. Ризик того, що продукція з фактично вищим рівнем якості буде визнана менш якісною, будемо вважати ризиком постачальника (оцінювача), а ризик того, що продукція з нижчим рівнем якості буде визнана більш якісною – ризиком споживача.

Пропонується визначати їх оцінку на основі міркувань, викладених в [4]. Відповідно, MCB можна виразити через ризики R_M так:

$$V_M = 1 - P(R_M) = 1 - \alpha_M - \beta_M, \quad (2)$$

де $P(R_M)$ – ймовірність того, що виріб визнаний за результатами контролю певного набору параметрів відповідним певному ЯР, фактично відповідає іншому рівню якості – вищому – ризику оцінювача α_M , або нижчому – ризику споживача β_M .

ICB оцінювання ЯР теж можна виразити через відповідні ризики R_I^N , перший з яких ризик оцінювача – будемо трактувати як помилки першого роду та ризик споживача – помилки другого роду [5], а саме:

$$\begin{aligned} V_I &= 1 - P(R_I^I) - P(R_I^{II}) - \dots - P(R_I^N) - \dots \\ &- P(R_I^{K-1}) - P(R_I^K) = 1 - \sum_{N=I}^K \alpha_I^N - \sum_{N=I}^K \beta_I^N, \end{aligned} \quad (3)$$

де K – кількість ЯР, серед яких I -тій рівень – найвищий; $P(R_I^N)$ – ймовірність того, що виріб віднесений під час контролю через похибки вимірювання до певного N -ного ЯР, фактично

відповідає іншому рівню якості – вищому – ризику оцінювача α_I^N , або нижчому – ризику споживача β_I^N .

Тоді вірогідність правильного оцінювання ЯР виробу буде мати вигляд

$$\begin{aligned} V &= V_M V_I = [1 - P(R_M)] \times \\ &\times [1 - P(R_I^I) - P(R_I^{II}) - \dots - P(R_I^N) - \dots - P(R_I^{K-1}) - P(R_I^K)] = \\ &= (1 - \alpha_M - \beta_M) \left(1 - \sum_{N=I}^K \alpha_I^N - \sum_{N=I}^K \beta_I^N \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Зупинимось детальніше на причинах, що ведуть до виникнення ризиків, які згідно з MCB і ICB будемо називати методичною (MCP) та інструментальною складовою ризиків (ICP).

Для визначення MCB є важливим адекватне відображення стану ЯР виробу його параметрами. Джерелом MCP є те, що не всі параметри виробу доцільно враховувати під час оцінювання ЯР виробу, тобто не кожний параметр виробу може бути його показником якості. З іншого боку, не всі параметри, що визначають ЯР, можуть бути оцінені. Відповідно параметри виробу слід розділити на три групи: 1) параметри, що не визначають ЯР виробу і можуть бути оцінені кількісно $i = 1, 2, \dots, k'$; 2) параметри, що визначають ЯР виробу і можуть бути оцінені кількісно $i = k'+1, k'+2, \dots, k'+k''$; 3) параметри, що визначають ЯР виробу і не можуть бути оцінені $i = k'+k''+1, k'+k''+2, \dots, k'+k''+n$. Для того, щоби теоретично віднести виріб до певного ЯР, значення його параметрів $i = k'+1, k'+2, \dots, k'+k''+n$, що належать до другої і третьої груп, повинні знаходитись в межах відповідних інтервальних значень цього ЯР. Фактично виріб відноситься до свого ЯР на основі контролю значень параметрів $i = 1, 2, \dots, k'+k''$. Задамо межі цього ЯР для окремого показника у вигляді нерівності

$$-\Delta_H \leq \dot{\Delta} \leq \Delta_B, \quad (5)$$

де $\dot{\Delta}$ – випадкове відхилення значення параметра від його номінального значення для партії виробів; $-\Delta_H$ і Δ_B – межі відповідно нижня і верхня для цього ЯР. Тоді імовірність знаходження значення параметра у вказаних межах буде визначатись як інтеграл

$$\int_{-\Delta_H}^{\Delta_B} \phi_i(\dot{\Delta}) d\dot{\Delta},$$

де $\phi_i(\dot{\Delta})$ – густота розподілу ймовірностей значень контролюваного параметра, а імовірність виходу значень параметра за вказані межі

$$P_i = 1 - \int_{-\Delta_H}^{\Delta_B} \varphi_i(\dot{\Delta}) d\dot{\Delta}. \quad (6)$$

Імовірність виходу за межі інтервалу ЯР за всіма контролюваними параметрами буде виражена залежністю

$$P = 1 - \prod_{i=1}^k (1 - P_i), \quad (7)$$

де $k = k' + k''$ - кількість контролюваних параметрів.

Тоді MCP оцінювача α_M дорівнює імовірності виходу за межі інтервалу ЯР за першою групою контролюваних параметрів

$$\alpha_M = \left[1 - \prod_{i=1}^{k'} (1 - P_i) \right] \prod_{i=k'+1}^{k+n} (1 - P_i). \quad (8)$$

Другий множник у виразі враховує зменшення ризику оцінювача за рахунок того, що виріб дійсно є невідповідний за параметрами, які визначають його ЯР (при умові, що він відповідає своєму ЯР за всіма параметрами другої та третьої групи, цей множник дорівнює 1).

Методична складова ризику споживача β_M дорівнює імовірності теоретичного виходу виробу за межі ЯР за параметрами групи 3 при умові, що він відповідає своєму ЯР за всіма контролюваними параметрами (групи 1 та 2):

$$\beta_M = \left[1 - \prod_{i=k+1}^{k+n} (1 - P_i) \right] \prod_{i=1}^k (1 - P_i). \quad (9)$$

Якщо підставити вирази для α_M і β_M у формулу (2), MCP буде мати вигляд:

$$V_M = 1 + 2 \prod_{i=1}^{k+n} (1 - P_i) - \prod_{i=k+1}^{k+n} (1 - P_i) - \prod_{i=1}^k (1 - P_i). \quad (10)$$

Для визначення ICB слід обмежитись тільки контролюваними параметрами, за якими виріб буде визнаний належним своєму якісному рівню, якщо за результатами контролю всі параметри $i = 1, 2, \dots, k$ будуть знаходитись в межах інтервалів свого ЯР. Якщо ж хоча би значення одного параметра вийде за встановлені для нього межі, то виріб слід віднести до наступного ($N+1$)-го ЯР. Імовірність цієї події визначається формулою (6). Відповідно через похибки вимірювання значень контролюваних параметрів виріб може попасті до наступного ЯР з імовірністю, що дорівнює ризику оцінювача α_I , причому за результатами контролю лише одного параметра.

В свою чергу виріб може бути оцінено як належний своєму ЯР за результатами контролю

окремого параметра з імовірністю, що дорівнює ризику споживача β_I .

За результатами контролю отримуємо таке співвідношення множин подій: $\{A\}$ - виріб, що визнано відповідним певному ЯР, фактично відповідає своєму рівню; $\{R_I\}$ - виріб, що визнано відповідним певному ЯР, фактично відповідає іншому (вищому або нижчому) рівню, де $\{A\}$ і $\{R_I\}$ множини подій, кількість яких відповідає кількості рівнів якості. Сума імовірностей цих подій

$$\begin{aligned} & P(A^I) + P(A^{II}) + \dots + P(A^N) + \dots + P(A^{K-1}) + P(A^K) + \\ & + P(R_I^I) + P(R_I^{II}) + \dots + P(R_I^N) + \dots + P(R_I^{K-1}) + P(R_I^K) = \\ & = \sum_{N=1}^K P(A^N) + \sum_{N=1}^K P(R_I^N) = \sum_{N=1}^K P(A^N) + \sum_{N=1}^K \alpha_I^N + \sum_{N=1}^K \beta_I^N = 1. \end{aligned} \quad (11)$$

Сума $\sum_{N=1}^K P(A^N) + \sum_{N=1}^K \alpha_I^N$ визначає подію,

яка полягає в тому, що за дійсними значеннями своїх контролюваних параметрів всі вироби належать відповідним ЯР. Для окремого N -ного ЯР вказана подія виражається співвідношенням

$$P(A^N) + \alpha_I^N = 1 - P, \quad (12)$$

де імовірність P виходу за межі інтервалу N -ного ЯР за всіма контролюваними параметрами, виражена формулою (7).

З іншого боку імовірність належності своєму ЯР можна виразити, врахувавши імовірності невідповідностей за окремими параметрами P_i та їх ризиками α_i в такому вигляді:

$$P(A^N) = \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i). \quad (13)$$

З виразу (13) можна знайти значення ICP для окремого N -ного ЯР, а саме:

$$\alpha_I^N = \prod_{i=1}^k (1 - P_i) - \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i). \quad (14)$$

Тоді для всіх ЯР інструментальна складова ризику оцінювача визначатиметься виразом

$$\sum_{N=1}^K \alpha_I^N = \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i) \right]^N - \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i) \right]^N. \quad (15)$$

Сума $\sum_{N=1}^K P(A^N) + \sum_{N=1}^K \beta_I^N$ визначає імовірність

події, яка полягає в тому, що в результаті контролю вироби визнано належними відповідним ЯР. Для окремого N -ного ЯР вказана подія виражається співвідношенням

$$P(A^N) + \beta_I^N = \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i + \beta_i), \quad (16)$$

де β_i - ризик споживача за окремим параметром.

Підставивши вираз (13) в формулу (16), отримаємо

$$\beta_I^N = \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i + \beta_i) - \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i). \quad (17)$$

Тоді для всіх ЯР інструментальна складова ризику споживача визначатиметься виразом

$$\sum_{N=1}^K \beta_I^N = \left[\sum_{N=1}^K \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i + \beta_i) \right]^N - \left[\sum_{N=1}^K \prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i) \right]^N. \quad (18)$$

Підставивши значення інструментальних складових ризиків $\sum_{N=1}^K \alpha_I^N$ і $\sum_{N=1}^K \beta_I^N$ у формулу (3), отримаємо

$$V_I = 1 + 2 \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i) \right]^N - \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i) \right]^N - \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i + \beta_i) \right]^N. \quad (19)$$

З врахуванням виразів (10) та (19) вірогідність правильного оцінювання ЯР виробу буде мати такий вигляд:

$$V = \left\{ 1 + 2 \sum_{i=1}^{k+n} (1 - P_i) - \sum_{i=k+1}^{k+n} (1 - P_i) - \prod_{i=1}^k (1 - P_i) \right\} \times \left\{ 1 + 2 \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i) \right]^N - \sum_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i) \right]^N - \left[\prod_{N=1}^K \left[\prod_{i=1}^k (1 - P_i - \alpha_i + \beta_i) \right]^N \right] \right\}. \quad (20)$$

Очевидно, що МСВ оцінювання ЯР визначається правильним вибором контролюваних параметрів. З одного боку, вони повинні максимально широко описати якісні властивості виробу, а з іншого - вони повинні бути придатними для перевіряття і підтвердження відповідності цих властивостей. В нормативних документах на

продукцію (стандартах, технічних умовах) необхідно досягти оптимального поєднання цих двох вимог. Якщо немає надлишкових контролюваних параметрів та параметрів, що не контролюються, але є визначальними для ЯР виробу, то МСВ прямує до одиниці. Або, якщо результати контролю за надлишковими параметрами співпадають з результатами контролю основних параметрів, тоді вони лише доповнюють отриманий результат.

Оскільки ICB оцінювання ЯР базується лише на параметрах, що можуть бути оцінені кількісно чи якісно, то на їх номенклатуру також накладається серйозна вимога. А саме - перелік контролюваних параметрів повинен містити такі, що є визначальними для оцінювання ЯР виробів чи для порівняльної характеристики однотипних виробів. І, звичайно, для отримання високої ICB вирішальною є точність вимірювання значень параметрів, що забезпечується належними ЗВТ та їх відповідним метрологічним забезпеченням.

Підсумовуючи, можна сказати, що імовірність правильного визначення ЯР виробу з врахуванням формул (20) визначається як вибором контролюваних параметрів, так і помилками першого і другого роду, які супроводжують процес оцінювання.

1. Бойко Т.Г., Бубела Т.З., Столярчук П.Г. Оцінювання якісного рівня товару як імовірнісна задача // Методи та прилади контролю якості. – 2006, № 16. – С. 73-76.
2. Дунаев Б.Б. Точность измерений при контроле качества. – К: "Техника", 1981.-320 с.
3. Бородачев Н.А. Основные вопросы теории точности производства. – М: Издательство АН СССР, 1950.-280 с.
4. Бойко Т.Г., Бубела Т.З., Походило Є.В. Аналіз складових вірогідності результатів оцінювання якісного рівня продукції // Наукові праці V Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія – 2006". – Харків, 2006. – С. 55-57.
5. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. – М: "Наука" Главная редакция физико-математической литературы, 1982.-480 с.