

НАВИВАННЯ СПІРАЛЕЙ ШНЕКІВ ОБЕРТОВОЮ ВТУЛКОЮ

Гевко Ів.Б., д.т.н., проф., Гудь В.З., к.т.н., Круглик О.А., аспірант
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ефективність розвитку економіки напряму пов'язана із розвитком машинобудування та впровадженням прогресивних технологій, які забезпечують постійний прогрес суспільства і сприяють зростанню продуктивності й ефективності виробництва. Гвинтові елементи є одними з розповсюджених деталей у різних типах машин і механізмів, а тому їх створенню приділяється особлива увага [1]. Найбільш ефективним і, відповідно, найпоширенішим способом їх виготовлення, є навивання, яке виконується по внутрішній поверхні спіралі. В результаті проведеного дослідження [2] встановлено, що навивання спіралей шnekів може здійснюватись чотирма основними способами при використанні наступного формувального інструменту: оправа і ролик (класичні варіанти); оправа і обертовая формувальна втулка; ролик і обертовая формувальна втулка; оправа, ролик і обертовая формувальна втулка. На основі проведених синтезів отримано значну кількість раціональних способів навивання спіралей шnekів [2, 3], а також розроблено технологічний процес їх навивання по зовнішній поверхні.

На рис.1 представлена пристрій для навивання спіралей шnekів по зовнішній поверхні обертовою втулкою. Він виконаний у вигляді оправки 2, на якій розташовані права 6 і ліва 3 косі втулки з можливістю колового і осьового зміщення. На лівому кінці правої косої втулки 6 всередині виконано осьовий паз 5, який с у взаємодією з Г-подібним кінцем смуги 12 для навивання гвинтової спіралі. Правий торець правої косої втулки 6 підтиснутий через шайбу 7 пружиною стиснення 8, затиск якої регулюється гайками 9. Ліва коса втулка 3 виконана ступінчастою і її тонша ліва частина жорстко кріпиться в патроні 1 токарного верстата. Лівий кінець оправки 2 закріплено до пневмоциліндра з можливістю колового і осьового зміщення відомим способом (на кресленні не показано). У лівому кінці пустотілої обертової формувальної втулки 4 закріплено притискувальну втулку з напрямним роликом 11. Пустотілу обертову формувальну втулку 4 жорстко закріплено у супорті верстата 10.

Технологічний процес навивання спіралей шnekів з використанням даного пристрою полягає у наступному. Ліва коса втулка 3 разом з оправкою 2 лівим кінцем жорстко встановлюється в трьохкулачковому патроні 1. Лівий кінець оправки 2 закріпляється до пневмоциліндра з можливістю колового і осьового зміщення відомим способом (на кресленні не показано). Пустотілу обертову формувальну втулку 4 жорстко закріплюють в супорті верстата 10. В зазор між лівою косою втулкою 3 і правою косою втулкою 6 вставляють смугу 12 для навивання гвинтової спіралі, а її правий Г-подібний кінець встановлюють у внутрішній осьовий паз 5 правої косої втулки 6. Після цих підготовчих операцій включають привід верстата і патрон 1 із оправкою 2 провертався і при цьому починає здійснюватися технологічний процес формоутворення гвинтової спіралі зі смуги 12 пустотілою обертовою формувальною втулкою 4.

В процесі формоутворення гвинтової спіралі права коса втулка 6 переміщується в осьовому напрямку вправо, стискаючи пружину стиснення 8. Після завершення процесу навивання спіралі верстат зупиняється, включають пневмоциліндр (на кресленні не показано) і оправка 2 зміщується в осьовому напрямку вправо, розтискаючи пружину стиснення 8. Далі пристрій знімають з верстата, ліву косу втулку 3 знімають з оправки 2 і, відповідно, знімають навиту спіраль.




Рис.1. Пристрій для навивання спіралей шнеків обертовою втулкою:
а) конструктивна схема; б) загальний вигляд процесу навивання

Для апробації розробленого способу навивання нами розроблено і виготовлено спеціальний пристрій для навивання спіралей шнеків обертовою втулкою на токарному верстаті. На даний час проведено ряд експериментальних досліджень з навивання спіралей шнеків з використанням даної технології їх навивання по зовнішній поверхні. Проведені експериментальні дослідження показали дієвість та ефективність розробленого способу навивання спіралей шнеків і необхідність у подальших дослідженнях даної технології.

Література:

1. Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей / [Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, І.Б. Гевко та ін.]. – Тернопіль : ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 367 с.
2. Гевко Ів.Б., Гудь В.З., Круглик О.А. Синтез способів навивання спіралей шнеків [Текст] / Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, О.А. Круглик // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» Випуск 12, ЛНТУ. Луцьк, 2018, С. 39-47.
3. Гевко Ів. Синтез способів навивання гвинтових заготовок [Текст] / Ів. Гевко, О. Катрич // Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2015. – Том 80. – № 4. – Ст. 153-160.